

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 28℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东厂区涂装4# 生产3# 巡查东厂区生产3#发现施工垃圾 未及时处理干净, 现场已要求整改.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		生产3#: 1. 夹具导轨安装 75% 2. 组件安装 45% 3. 电缆桥架 85% 4. 汇流箱逆变器安装 80%
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐23
记录人: 徐23		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):