

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 8月 26日

天气: 晴

星期: 18

气温: 25℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东區成品棚. 生产3#. 巡查生产3#楼发现施工垃圾未及时清理. 对箱变实验进行旁站并记录.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 生产3#东區导轨按装85% 2. 生产3#组件按装55% 3. 生产3#电缆桥架85% 4. 汇流箱逆变器按装85%
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):