

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 8 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28℃

工程名称: 泰达新材料科技产业园5#厂房屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东厂成品棚-生产3# 巡查生产3#-成品棚发现安全警示标识, 损坏未及时更换,个别工人未戴安全帽。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐2
记录人: 徐2		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):