

监 理 日 志 ()

日期: 2018年9月27日

天气: _____

星期: 六

气温: _____

工程名称: 蒙东新材料科技产业园5#厂房屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 涂浆3# 巡查施工现场, 现场焊接正常.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西敬王	1. 焊接钢筋已完成80% 2. 现场施工项目经理何旭辉, 工人5人均已到场
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐文印
记录人: 徐文印		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):