

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 9月 30日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 荣兴新材料科技产业园5#北首层顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 涂漆3# 巡视施工现场, 现场焊接一切 正常.	
施 工 情 况	施工单位 山西散和	施工内容及进度 1. 接地网焊接已完成100% 2. 施工现场项目经理何旭辉, 11-51, 均配到场.
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员 徐文强		
记录人: 徐文强		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):