

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 30℃

工程名称: 莱达新材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 生产3#、原料4#、原料3# 巡查生产3#发现个别工人未佩戴安全帽 现场已要求施工单位整改到位。
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 生产3#3X25电缆70% 2. 原料3#电缆桥架敷设85% 3. 生产3#接地网焊接100% 4. 原料4#桥架敷设3% 5. 原料4#电缆桥架3%

其 它 事 项	正常
------------------	-----------

本日现场监理人员	徐文强
记录人: 徐文强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):