

监 理 日 志 ()

日期: 2018年9月7日

天气: 晴

星期: 五

气温: 30℃

工程名称: 蒙北新材料科技产业园5#厂房屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 生产3# 原料3#、原料4# 巡查生产3#发现部分工人未正确佩戴安全带, 现场已让整改, 原料3#和原料4#屋顶临边无安全警示标示牌。	
施 工 情 况	施工单位 山西敬天	施工内容及进度 1. 原料3# 接驳电缆桥架80% 5. 生产3# 接驳光伏线80% 2. 原料3# 接驳桥架导轨10% 3. 原料4# 电缆桥架6% 4. 原料4# 桥架导轨40%
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐平
记录人: 徐平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):