

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: 临清县盛天书局科技有限公司2540m

天气: 晴

气温: 24°/15°

监 理 工 作 情 况

1. 检查组件消缺整改情况
2. 检查接地整改情况良好
3. 检查安全防护情况良好
4. 整理前期文件

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

建
工
建
尔

消缺整改

其 它 事 项

临近中秋,工人放假

本日现场监理人员

李金涛

记录人: 李金涛

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明