

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 14 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 7°-18℃

工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视一号车间组装夹具情况、无异常。 第三、巡视二号车间安装检修道、铺设格栅施工情况,符合设计及规范要求。 第四、到市区修理打印机,但维修价格昂贵,已上报公司决断。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工安装集团新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、一号车间屋面进行夹具组装、 第二、二号车间屋面铺设格栅、安装检修道。
其 它 事 项	今日施工人员8人、现场管理4人、现场监理人员2人、暂无大型施工机械。	
本日现场监理人员	徐存辉、王健	
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	