

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 22 日

星期: 五

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目

天气: 阴转多云

气温: 4°-12°C

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、今日统计各屋面检修道已完成工作量。(与总包方) 第三、巡查检修道补缺加固情况、一切正常。 第四、巡查 4 个屋面、汇总发现的问题、制作监理通知单。 第五、业主和公司通知、本月底撤离项目、着手准备后续工作。 第六、巡视各屋面发现、消防灭火器各摆放位置未固定,已将情况告知总包方进行固定。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、检修道补缺加固 2 人。 第二、现场材料确认 3 人。
其 它 事 项	今日施工 5 人、管理 1 人、现场监理 2 人。电动工具 2 把。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健。
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉