

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 26 日

天气: 晴
气温: 9°-22°C

星期: 二

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振,今日公司下达“关于进一步加强在建项目安全监理工作的通知”的文件,每天都对项目进行安全巡视检查。 第二、巡查 1号车间、2号车间、1号仓库、2号仓库、屋面复查相件抽头和外露线整改,一切正常。 第三、巡查 9-10号箱变修理栏门、清理、工作、无异常。 第四、巡查 1-6号箱变内清理、已清理,电站内清理。 第五、编制监理工作资料、归档等工作。 第六、制作住房预算、监理资料装裱等费用预算。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、对相件外露线进行处理。 第二、清理屋面水沟、下午下班以后将垃圾清出厂。 第三、箱变修理栏门(9-10号处)。 第四、箱变清理(1-6号)。 第五、电站内清理。 第六、制作整理施工资料。
其 它 事 项	今日施工 6人、管理 1人、一辆小型货车、现场监理 2人。	
本日现场监理人员: 陈存辉、王健		
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈耀生