

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 29 日

星期: 五

工程名称: 泰州乐叶光伏发电项目

天气: 多云
气温: 10°-20°

监
理
工
作
情
况

第一、编制3月28日验收后问题汇总。(问题均是现场验收提出、有所遗漏、有待补充)
第二、制作"泰州乐叶项目住房费用预算",以便后期报销。
第三、重新修改"泰州乐叶项目实用材料统计表"将最终确认版发送至业主处。
第四、巡视厂区、厂内电站主控室内二位后台工作人员进行调试。
第五、巡视1-8号箱变、外门护栏紧锁、无闲杂人等。

一切正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
建工

第一、处理SVG基础内部积水。

其
它
事
项

今日施工3人、现场施工管理1人、无大型施工机械。
现场监理人员2人。

本日现场监理人员

徐存祥、王健

记录人: 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生