

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 30 日

星期: 六

工程名称: 泰州乐叶光伏发电项目

天气: 多云
气温: 4°~16°C

监
理
工
作
情
况

第一、巡查2号车间消缺, 进行检查指点。
第二、巡查9-10号箱变, 之前破损外部围护门现已修好, 一切正常。
第三、整理江总业主对监理资料所提出的问题, 按照江总单对监理资料逐一进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
建工

消缺。

其
它
事
项

今日施工2人, 暂无大型施工机械、现场监理人员以。

本日现场监理人员

许存辉、王健

记录人: 王健

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 许耀生