

日期: 2019 年 3 月 4 日
 星期: 一
 工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目
 天气: 4°-14°C
 气温: 多云

监 理 日 志 ()

监 理 工 作 情 况	第一、现场安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查 2 号仓库屋面北侧桥架安装无异常、符合设计及规范要求。 第三、巡视检查 2 号车间检修通道及架安装无异常、符合设计及规范要求。 第四、下达编号为 T2LY-T2D-7、T2LY-T2D-8 两份监理工程师通知单。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工集团新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、2 号仓库调试逆变器。 第二、2 号车间检修通道及架安装。 第三、桥架安装 (2 号仓库) 今日施工 4 人、管理人员 2 人、暂无大型施工机械。
其 它 事 项	第一、整理监理资料、对缺少的逐步完善。 第二、在王仁杰处开通此项目监理云平台。 第三、收到总包 2 份工作联系单。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



扫描全能王 创建