

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 7 日

天气: 晴天
气温: -2 - 12℃

星期: 四

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查视频监控系统安装,无异常,符合设计及相关规范要求。 第三、巡视检查二号仓库跨接接地制作,无异常,符合设计及规范要求。 第四、归档整理监理资料。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="215 1086 383 1142">施工单位</th><th data-bbox="383 1086 1428 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="215 1142 383 1624"> 陕西建工集团 新光源 有限公司 </td><td data-bbox="383 1142 1428 1624"> 第一、监控安装。 第二、接地制作。 第三、互工调试逆变器。 施工5人,现场施工管理1人,暂无大型施工机械。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	陕西建工集团 新光源 有限公司	第一、监控安装。 第二、接地制作。 第三、互工调试逆变器。 施工5人,现场施工管理1人,暂无大型施工机械。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
陕西建工集团 新光源 有限公司	第一、监控安装。 第二、接地制作。 第三、互工调试逆变器。 施工5人,现场施工管理1人,暂无大型施工机械。				
其 它 事 项	北门车棚无人接通发电,施工与承包部不认识明白业主到现场巡查。				
本日现场监理人员	徐存耀 王健				
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生				