

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 6 日

天气: 晴
气温: 15-27℃

星期: 六
工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡查 2 号车间屋面进行双桥架接地更换; 汇流箱、逆变器防火封堵符合要求、无异常。 第三、检查 1、2 号车间屋面进行的支架除锈工作。		无异常
施 工 情 况	施工单位 陕西建工	施 工 内 容 及 进 度 第一、汇流箱、逆变器防火封堵 第二、支架除锈。 第三、桥架接地线更换。	
其 它 事 项	今日施工 5 人、现场监理 2 人、暂无大型施工机械。		
本日现场监理人员		徐存辉、王健	
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	