

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 7 日

星期: 日

天气: 晴
气温: 12°-27°

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MWp分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡查汇流箱、逆变器防火封堵、检查绝缘不好的责令进行绝缘处理。 第三、巡查桥架接地线更换工作、无异常。 第四、巡视各屋面、核对整改事项与总包现场指导、如何整改、及整改办法。	
施 工 情 况	施工单 位 陕西 建工	施 工 内 容 及 进 度 第一、汇流箱、逆变器防火封堵。 第二、桥架接地线更换。 第三、绝缘不良的进行绝缘处理。
其 它 事 项	今日施工4人, 暂无大型施工机械、现场施工无异常 监理人员2人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉