

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 9 日

天气: 多云
气温: 8°-14°

星期: 二
工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查 1 号仓库屋面逆变器、汇流箱内防火封堵情况、经查、基本未做。 第三、巡视检查 2 号仓库屋面逆变器、汇流箱内防火封堵情况、抽查 5 台, 基本未做封堵。检查该屋面电缆桥架接地跨接线, 未全部更换、最西侧女儿墙、下爬梯处、北侧女儿墙为重点。检查已更换部分, 质量良好。 第四、巡视检查 2 号车间屋面进行的电缆桥架整改情况、 第五、已将整改完成的监理资料发送至业主方, 明日将进行监理资料	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工	施 工 内 容 及 进 度 第一、整改桥架。 第二、清理组件灰尘。
其 它 事 项	今日施工 5 人, 现场暂无大型施工机械, 现场监理人员共计 2 人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生

归档装
裱工作。