

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 12 日

星期: 五

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MW 分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 13-20℃

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、检查1号车间桥架未整完、桥架整改、检查现场清理工作、完成。 第三、1号车间测试出气孔、检测色标为3段, 并向业主及厂方汇报、决定下午厂方参加检测、结果一样。 第四、检查整改情况、基本完成, 明日继续整改。 第五、联系业主、监理撤场和资料移交等后续管理。
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西建工	第一、整桥架。 第二、清理屋面。 第三、检测灰尘。

其 它 事 项	今日施工5人, 现场监理2人, 及卡车一辆。
------------------	------------------------

本日现场监理人员	徐存辉、王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉