

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

星期: 四

工程名称: 荆门万安居59MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 14~28℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查土建箱变基础整改完成情况 (部分未整改)
2. 进行监理项目部人员学习规范、制度等
3. 审核施工资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万安居

1. 因组件未到, 现场以进行屋面铁屑清理

其
它
事
项

本日现场监理人员

王通春、王明华

记录人:

王通春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 康文

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建