

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 19 日

天气: 阴

气温: 19~21℃

工程名称: 湖北万安路9400号房屋拆迁安置房

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查上次验收提出的问题整改情况
2. 开项目周会, (质量、进度、安全)
3. 对总包单位进行环境可能发现施工问题进行告知, 避免再次出现
4. 对箱变基础施工进行与图纸、规范核对, 避免再次出现

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北万安路

1. 因无材料封场, 无法施工
2. 箱变基础整改1天

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

王春、王作

记录人:

王春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王金文

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建