

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 15~27℃

日期: 2018年10月29日

星期: 星期一
工程名称: 荆门市东津镇59MW生活垃圾焚烧炉

日期
星期
工程

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本日
记录
五

监 理 工 作 情 况

1. 检查组件张量. 部分组件与导轨压接长度过短. 压块无法压实.
2. 5#通流室基座开裂. 基坑存在水. 来清除. 已与甲方在现场通知施工单位负责人及时整改.
3. 搭架吊索. 现场挂索站.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北
宜昌
东津

1. 组件张量 12人. 贴膜工 20%
2. 组件卸货 1800片. 搭架卸货 10%
3. 主车间吊索 850片. 张量完成 60%.
4. 皮料间张量完成 50%.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王强 王明华

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

王强

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建