

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 16℃~29℃

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: 荆门市东宝区59mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查各屋面夹芯板安装情况
 - ① 夹芯板控制线
 - ② 屋面烟头
 - ③ 个人防护安全帽
2. 审查施工单位提交资料
 - ① 内容不全
 - ② 格式错误
 - ③ 缺少专项方案

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通

1. 原料车间2号夹芯板安装: 完成30%
2. 原料2号主车间12号夹芯板: 完成70%
3. 制袋车间到货并安装至屋面

其
它
事
项

本日现场监理人员

王春 王平

记录人: 王春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王春