

监 理 日 志 ()

天气: 阴转雨
气温: 17℃ ~ 28℃

日期: 2018 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 荆门市京山59MW屋顶分布式光伏发电项目

其
星
工

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

本
日
记
录

监
理
工
作
情
况

1. 对主车间类系轨安装进行检查
2. 检查预埋件与有2车间类系轨安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
北
道
森

1. 主车间已安装主梁, 正安排人员对各屋面垃圾、材料进行清理
2. 资料车间以安装主梁。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王春 王明

记录人

王春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王春