

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 12 日

天气: 晴
气温: 4℃~17℃

星期: _____
工程名称: 荆门万安桥5.9MW屋顶分布式光伏发电工程

监 理 工 作 情 况

1. 对逆变器设备接地与防雷单位进行交接检查
2. 检查直流线缆铺设情况
3. 检查逆变器安装位置

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北万安桥

1. 逆变器吊装3台
2. 光伏组件直流线缆铺设完成
3. 逆变器与光伏组件连接
4. 组件全部安装完成
5. 组件安装200片

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 勇 春 王 明 华

记录人:

王 勇 春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王 勇 春