

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 11 日

星期: 六

天气: 中雨
气温: 4~9℃

工程名称: 荆门东宝县9MW屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因下雨, 未施工. 处理监理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北万通泰

因下雨, 未施工. 进行一次吊装

其
它
事
项

本日现场监理人员

王道春, 王明华

记录人:

王道春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

皮金才