

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 5~13℃

工程名称: 荆门九里5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 亚泰公司质量部领导来现场进行验收, 我们进行了陪同。 提出 ① 资料需补充一项, 有新月做一份防火检查。 ② 现场一些材料生锈需更换。 ③ 直流电缆未进行绑扎固定。	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖北交通森	施 工 内 容 及 进 度 1. 贴金一、二轴进行主变整修围网: 余文弟 2. 贴金二、14人进行直流电缆铺设: 汪海霞接线。 3. 做好进出厂区清理
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王成春、王明华 记录人: 王成春 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王成春		