

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 3 日
 星期: 六
 工程名称: 湖北万通泰 944 吨液氨装车发运项目

天气: 晴
 气温: 11°C ~ 17°C

监 理 工 作 情 况

1. 检查组件质量情况, 发现主轴组件边压板松动, 已现场多次整改, 已下发监理通知单了。

2. 检查受 钢桁 绑扎验收, 发现进行旁站二次验收合格。

湖北万通泰 944 吨液氨装车发运项目

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北万通泰

1. 组件安装, 轴重 1 吨共 140 片
2. 废料车间安装 140 片, 共计安装 990 片
3. 主车间组件安装 100 片, 共计安装 3590 片
4. 二次安装 3590 片

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 王 青

王 青 王 青

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 青

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建