

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 1 日

星期: 星期一

工程名称: 新沂市5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 14~15℃

监 理 工 作 情 况	1. 因大风天气, 我部对各班组施工进行安全交底, 注意高空作业系好安全带 2. 老站彩钢瓦及雨棚进行更换 3. 直流柜说铜线及进行绝缘检查, 电压柜等串接上。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
湖 北 石 通 泰	1. 组件安装进行通电测试, 出现4组组件未取电压, 已安排人员整改 2. 主车间进行直流柜说铜线	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王成君、王明华	
记录人	王成君	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 朱子文

江苏省住房和城乡建设厅监制