

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

星期: 一

工程名称: 荆门房产局安置房及配套设施工程

天气: 阴
气温: -11~3

监 理 工 作 情 况	1. 测量接地电阻, 请铁管材料镀锌层厚度, 经检测, 接地电阻镀锌层厚度符合, 管林基事能达到要求。 2. 资料车间接地电阻云重, 检查其质量情况, 符合规范及设计。 3. 主车间桥架安装进行巡视检查。	
施 工 情 况	湖北万通	1. 资料车间有人进行接地电阻测试施工。 2. 主车间以进行桥架安装, 3. 制作直流系统。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王春, 王明		
记录人: 王春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建