

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 16 日

星期: 日

工程名称: 荆门市东宝区 9m 房屋结构加固工程

天气: 晴
气温: -21 ~ 4℃

监 理 工 作 情 况	1. 对各设备进行检查, 对来之善的内容与总包单位进行协调处理 以该是下周二供电验收。 2. 运维通前 铁设巡线检查。 3. 编制监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 湖北万通森	施 工 内 容 及 进 度 1. 土建问题文善 6人。 2. 主车间中统 线路 12人。 3. 各设备开拓检查文善 3人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王 春 王 明 平		
记录人: 王 春 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 春		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建