

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 18 日

星期: 二

工程名称: 荆门市5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 4℃ ~ 11℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查各设备情况, 做好明日安装准备工作
2. 测量到屋顶地面铁层情况, 经测, 镀锌层厚度达到要求
3. 对二进线进行检查, 发现施工存在安全隐患情况, 已现场勒令通包整改加强安全教育

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
方正
通
信

1. 通维通通信队, 正进行主车线铺设
2. 清洗子系统施工队
3. 主车线箱定制制作中

其
它
事
项

本日现场监理人员

王春 王明

记录人: 王春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

王春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建