

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2018 年 12 月 2 日

星期：—日—

工程名称: 荆门市永隆599W屋顶光伏扶贫发电项目

天气: 阴

气温: 40° ~ 16°

监理工作情况

1. 主输直沿线路铺设进行巡视检查。未发现中破破皮现象。

2. 现场与负责人交接。注意检查施工质量。严禁出现人员运输。作好现场安全措施防护。

3. 编制整理资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

胡北直森

2 组件故障不通电问题已整改完成

其它事项

本日现场监理人员

强考、王明

记录人: 吴永光

总监理工程师/总监理工程师

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永