

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 30 日

星期: A

天气: 晴
气温: -4~5℃

工程名称: 荆门供电公司90kV变电站技改工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查各箱变设备运行情况, 状态良好。
2. 对主变间电气施工巡视检查: M11接头未做防水处理, 线缆未绑扎, 运道通道等因焊接松动。
3. 接地扁铁未做防腐处理, 且未固定。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北万通泰

1. 接地扁铁焊接处, 改为90°
2. 汇流箱接线, 防火封堵。
3. 设备围栏整改。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王春、王明华

记录人:

王春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王明文

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建