

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 6 日

天气: PA
气温: 11~6

星期: 13

工程名称: 荆门千禧J9MW屋顶分枝供排水工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调度设备到货开箱检查, 无破损, 已搬运至外线柜旁 2. 清洗系统管井到货检查, 外观较差, 反馈至项目部 3. 一次二次物通讯线铺设完成检查 4. 二次设备厂家调试进行零站检查
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖北万通森	<ol style="list-style-type: none"> 1. 调度设备到货搬运 2. 物通讯线铺设 3. 二次设备厂家调试

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	于永春、王刚	
记录人:	于永春	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于永春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

