

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 9 日

星期: 日

天气: 阴
气温: 11~16

工程名称: 荆门平桥路5.9M道路分线交安设施工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查材料中间验收接地网铁焊接质量 符合GB50169规范要求。两线搭接。三面施焊。现场安全防护配置到位。
2. 土方整改完善。已督促总包单位今日必须加至设计标高。
3. 对上月质量部提出的问题整改并出具整改回复报告。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北
直
达

1. 材料中间验收接地网铁焊接质量。明日完成。15日会议讨论。
2. 主车道进行中间验收路基回填土方施工。完成约80%
3. 清洗。道路边沟未施工。
4. 夜间进行土方整改完善。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王素芳

记录人: 王素芳

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王素芳

