

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 15 日

天气: 阴
气温: 22℃ ~ 26℃

星期: 六
工程名称: 荆门市华源59MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 清点已焊接完成的工程量 2. 检查现场安全用品配备情况. 焊接作业处已按要求配备灭火器. 施工员高空作业均能配戴安全带进行施工 3. 对屋面防护措施进行检查	
施 工 情 况	施工单位 湖北万道森	施 工 内 容 及 进 度 1. 加筋板焊接作业 2次 2. 切孔作业 1次 3. 约还需要三天完成屋面加固施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张春 王明华		
记录人: 张春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 朱敏