

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 18 日

星期: 二

工程名称: 荆门万华家属5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴转晴

气温: 19℃ ~ 27℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查 7 轴钢结构焊接质量 是否存在点焊等情况 (基本无焊)
2. 要求总包单位对屋面女儿墙围护进行整改, 具体加固情况已和总包单位交底
3. 要求施工单位尽快上报工程资料, 并及时安排材料进场施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
万
道
森

1. 7 轴钢结构加劲板焊接引
 2. 8 轴进行焊渣清理并涂刷防火涂料
- 明日基本完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强