

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

天气: 小雨转阴

气温: 22℃~29℃

工程名称: 荆门市城区59MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料报审(已完成前期资料报审) 2. 检查各屋面漏水情况(主车间存在几处漏水) 3. 审核施工单位报审资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖北万通森	1. 因下雨未施工	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		张春、王明华	
记录人: 张春		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张春	