

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

天气: 阴
气温: 22°C ~ 31°C

星期: 六
工程名称: 荆门市东宝区5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查屋面定位放线情况. 对施工进行技术指导
2. 督促总包单位尽快完成屋面围护工作
3. 协调到负材料堆放区域

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
东
道
森

1. 主钢网屋面定位放线完成
2. 已完成贴面1.2屋面定位放线. 明日可结束剩下一定位放线

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王波春, 王明华

记录人: 王波春 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱金文