

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 24 日

星期: 一

工程名称: 荆门万华聚脲9MW屋顶分材料光伏发电项目

天气: 阴

气温: 19~25℃

监
理
工
作
情
况

1. 编制监理过程资料, 组织项目部成员进行培训
2. 审核施工单位提供施工资料, 并将审核结果反馈至施工队
3. 对进场材料进行开箱检查, 并要求尽快安排施工人员进场施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通森

1. 因材料未到货, 无人员施工
2. 下午3点到货一辆, 缺少出厂合格证, 质量报告文件

其
它
事
项

材料到货1车

本日现场监理人员

王尚春、王明华

记录人:

王尚春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王金文