

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

星期: 四

工程名称: 荆门市东津寺9MW屋顶分布式光伏发电工程

天气: 晴

气温: 27 ~ 29℃

监 理 工 作 情 况	1. 夹头、导轨吊装现场旁站 2. 检查屋面支架安装情况 3. 对现场安全隐患进行检查 (如墙还未进行整改, 已发整改通知单)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖北万通森	1. 支架吊装 12. 改造成双面2轴屋面吊装 2. 支架导轨安装现场施工 12. 改造成1米, 明日完成 2轴2支架导轨安装
其 它 事 项	下发整改通知单	
本日现场监理人员		王通森、王明华
记录人: 王通森		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王通森