

監理 日 志 (

日期: 2019 年 1 月 2 日

工程名称: 荆江万华 5.9MW 炉次分炉渣发电项目

天气: PA
气温: -29 ~ -41

气温: -29 ~ -41

监
理
工
作
情
况

1. 陪同建设单位、总包单位对各屋面进行检查,对发现的问题进行了汇总,要求总包单位进行整改,整改完成后方可进行报初验。

2. 开项目 里程碑例会, 对现状问题进行汇报, 并督促各包单位进行整改。

3. 编制整理资料. 更换施工平台资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖地互生

1. 主车间接地整改 2. 11KV 柜修理

2. 贴面一、二轴间进行搭架盖板铺设。

3. 各屋通江院者进行搭地

其它事项

本日现场监理人员

王旦春、王明华。

记录人: 王克

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

