

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 3 日

天气: 阴
气温: -10 ~ -21

星期: 四
工程名称: 荆门市五里坪光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 要求施工单位做好冬季施工安全教育, 对现场安全隐患进行排查整改 2. 检查现场问题整改情况, 已进行接地整改 3. 对各回路箱进行开箱检查, 状态良好
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖北万通森	1. 清场整改工作 2. 组件清洗工作 3. 主回路网架整改加固

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 王 强, 王 明

记录人: 王 强
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 强

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建