

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 4 日

天气: 阴
气温: 0℃~4℃

工程名称: 荆门市万安桥下9mV屋架桁架工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查消缺整改协议, 桁架接地线 6mm² 线径不符合图纸 16mm² 要求, 已通知整改。
2. 桁架断头处未进行封堵。
3. 部分接地未整改, 1组件接地错误

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
万安
桥

1. 桁架桁架清洗(度材料车)
2. 消缺整改
3. 主桁架桁架桁架盖板铺设

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 春 王 伟

记录人: 王 伟

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王 伟

