

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 5 日

星期: 六

工程名称: 荆门市五里铺59MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: 0℃~5℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查问题整改情况: 基本完成整改, 除部分缺少措施盖板外。 2. 二次对点施工进行验收检查。 3. 审核施工单位提交的工程资料 (缺土材料证明合格文件) 4. 对看冻天气施工进行总包交底。	
施 工 情 况	施工单位 湖北万昇泰	施 工 内 容 及 进 度 1. 贴面一二: 4人进行直落线绕绑孔固定。 2. 废料车间进行组件清洗。 3. 请缺整改2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王成春 王明华		
记录人: 王成春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王五文

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建