

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 7 日

天气: 阴
气温: 7~14℃

星期: 一
工程名称: 荆门市9MW屋顶分布式光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面整改情况 (部分汇水管招牌脱落) 2. 巡视现场, 对现场安全隐患进行排查, 对发现的问题要求及时进行整改 3. 对现场各垃圾、杂物要求及时清理 4. 编制审核资料	
施 工 情 况	施 工 单 位 湖北万通鑫	施 工 内 容 及 进 度 1. 清缺整改以, 已整改完成, 除部分抱管材料未到 2. 组件清洗6人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 王强、王华		
记录人: 王强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建