

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 8 日

星期: 二
工程名称: 荆门市东宝区 9mm 厚 C20 混凝土路面工程

天气: 晴
气温: -1~5℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查整改整改情况. (检查因拉存在两处松动) 已现场整改
2. 对各路面进行巡视检查.
3. 审核资料. 对不足处进行整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
北方
道
森

1. 清缺整改 41
2. 汇报检查 11
3. 组件清洗 21

其
它
事
项

本日现场监理人员

王成春 王作华

记录人: 王成春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王成春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建