

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 1 月 9 日

星期: 二

工程名称: 荆门市东津镇5.1MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 小雪  
气温: -12~0℃

|                            |                                                                                                                                                          |                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 因降雪天气, 项目部对总包单位进行安全交底, 对现场可能出现的危险点进行告知, 并要求加强工人安全教育, 对宿舍用电加强管理。</p> <p>2. 对各设备运行状态进行巡视检查。</p> <p>3. 对屋面因降雪天气, 要求人员尽量不要在屋面开展施工。</p> <p>4. 审核资料。</p> |                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                    |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 湖<br>北<br>万<br>通<br>科<br>技                                                                                                                               | <p>1. 无方施工人员进行施工, 总包单位对现场一些材料, 进行清理。</p> <p>2. 对各设备运行状态进行巡视检查。</p> |
| 本日现场监理人员                   | 王 春 王 明 华                                                                                                                                                |                                                                    |
| 记录人: 王 春                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 沈 文 文                                                                                                                               |                                                                    |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建