

監理日志()

日期: 2018 年 12 月 25 日

星期：

工程名称: 亨德县村外供水站建设

天气: 13.7

气温: _____

監理工作情況

组织对五标三个村级发电点进行整理初检。
检查葛家沟围栏护装。
检查豫家沟接地中导线涂漆剂。间距不符合要求。已通知现场整改。
检查张家山风机焊接。
检查马明山组件安装。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工情况

[illegible]

其它事项

新集乡 待电力接入并例：
王林初检查问题如下：1. 组件引线不平直。2. 接地扁铁未刷防锈漆。3. 组件接地线松动。4. 拉杆螺母未上紧。5. 无漏输电缆出口未封堵。6. 直输电缆未穿管。7. 管头未封堵者。

本日现场监理人员

月夜飲 中京夢覺 文徵明

记录人: 董良军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建